


PLANO GERAL INTERVENÇÃO - RUA ANTERO DE QUENTAL



LEGENDA

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ZONA INTERVENÇÃO | TRABALHOS NA VIA |
| PERCURSO ALTERNATIVO | OUTROS PERIGOS |
| TRÂNSITO PROIBIDO | DESVIO ALTERNATIVO |
| PROIBIDO CIRCULAR A MAIS 30 | BAIA DE SINALIZAÇÃO |

Dono Obra

Águas do Vale do Tejo, S.A.



Entidade Executante

EcoEdifica, Ambiente e Construções, S.A.



Local

Rua Antero de Quental, Entroncamento

Obra

"Empreitada de Construção do Sistema de Abastecimento e Complemento do Sistema de Águas Residuais do Entroncamento"

Desenho

Plano de Sinalização Temporária
Escavação - Planta Geral

Data

10/2018

Escala

S/E

EXECUÇÃO

2.0

P1 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



P2 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



PLANO DE SINALIZAÇÃO - RUA ANTERO DE QUENTAL



LEGENDA			
—	ZONA INTERVENÇÃO		TRABALHOS NA VIA
---	PERCURSO ALTERNATIVO		OUTROS PERIGOS
	TRÂNSITO PROIBIDO		DESVIO ALTERNATIVO
	PROIBIDO CIRCULAR A MAIS 30		BAIA DE SINALIZAÇÃO

Dono Obra Águas do Vale do Tejo, S.A.		Obra "Empreitada de Construção do Sistema de Abastecimento e Complemento do Sistema de Águas Residuais do Entroncamento"	
Entidade Executante EcoEdifica, Ambiente e Construções, S.A.		Escala S/E	
Local Rua Antero de Quental, Entroncamento		EXECUÇÃO 2.1	
Desenho Plano de Sinalização Temporária Escavação - Troço entre CV1 e CV3		Data 10/2018	

P1 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



P2 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



PLANO DE SINALIZAÇÃO - RUA ANTERO DE QUENTAL



LEGENDA			
—	ZONA INTERVENÇÃO		TRABALHOS NA VIA
---	PERCURSO ALTERNATIVO		OUTROS PERIGOS
	TRÂNSITO PROIBIDO		DESVIO ALTERNATIVO
	PROIBIDO CIRCULAR A MAIS 30		BAIA DE SINALIZAÇÃO

Dono Obra Águas do Vale do Tejo, S.A.		Obra "Empreitada de Construção do Sistema de Abastecimento e Complemento do Sistema de Águas Residuais do Entroncamento"	
Entidade Executante EcoEdifica, Ambiente e Construções, S.A.		Escala S/E	
Local Rua Antero de Quental, Entroncamento		EXECUÇÃO 2.2	
Desenho Plano de Sinalização Temporária Escavação - Troço entre CV3 e CV4		Data 10/2018	

P1 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



P2 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



PLANO DE SINALIZAÇÃO - RUA ANTERO DE QUENTAL




LEGENDA

- ZONA INTERVENÇÃO
- PERCURSO ALTERNATIVO
- TRÂNSITO PROIBIDO
- PROIBIDO CIRCULAR A MAIS 30
- TRABALHOS NA VIA
- OUTROS PERIGOS
- DESVIO ALTERNATIVO
- BAIA DE SINALIZAÇÃO

Dono Obra Águas do Vale do Tejo, S.A.		Obra "Empreitada de Construção do Sistema de Abastecimento e Complemento do Sistema de Águas Residuais do Entroncamento"	
Entidade Executante EcoEdifica, Ambiente e Construções, S.A.		Escala S/E	
Local Rua Antero de Quental, Entroncamento		EXECUÇÃO 2.3	
Desenho Plano de Sinalização Temporária Escavação - Troço entre CV4 e CV5		Data 10/2018	

P1 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



P2 - SINALIZAÇÃO ADOTADA



PLANO DE SINALIZAÇÃO - RUA ANTERO DE QUENTAL



LEGENDA			
—	ZONA INTERVENÇÃO		TRABALHOS NA VIA
---	PERCURSO ALTERNATIVO		OUTROS PERIGOS
	TRÂNSITO PROIBIDO		DESVIO ALTERNATIVO
	PROIBIDO CIRCULAR A MAIS 30		BAIA DE SINALIZAÇÃO

Dono Obra Águas do Vale do Tejo, S.A.		Obra "Empreitada de Construção do Sistema de Abastecimento e Complemento do Sistema de Águas Residuais do Entroncamento"	
Entidade Executante EcoEdifica, Ambiente e Construções, S.A.		EcoEdifica Ambiente e Construções	
Local Rua Antero de Quental, Entroncamento			
Desenho Plano de Sinalização Temporária Escavação - Troço entre CV5 e CV8	Data 10/2018	Escala S/E	EXECUÇÃO 2.4



LEGENDA			
	ZONA INTERVENÇÃO		TRABALHOS NA VIA
	PERCURSO ALTERNATIVO		OUTROS PERIGOS
	TRÂNSITO PROIBIDO		DESVIO ALTERNATIVO
	PROIBIDO CIRCULAR A MAIS 30		BAIA DE SINALIZAÇÃO

Dono Obra Águas do Vale do Tejo, S.A.		Obra "Empreitada de Construção do Sistema de Abastecimento e Complemento do Sistema de Águas Residuais do Entroncamento"	
Entidade Executante EcoEdifica, Ambiente e Construções, S.A.			
Local Rua Antero de Quental, Entroncamento			
Desenho Plano de Sinalização Temporária Escavação - Troço entre CV8 e CV10	Data 10/2018	Escala S/E	EXECUÇÃO 2.5