

PLANO GERAL INTERVENÇÃO - RUA D. JOÃO DE CASTRO - ENTRONCAMENTO



LEGENDA			
	ZONA INTERVENÇÃO		SENTIDO OBRIGATÓRIO
	DESVIO PROPOSTO		TRABALHOS NA VIA
	DESVIO PROPOSTO PESADOS		OUTROS PERIGOS
	TRÂNSITO PROIBIDO		DESVIO ALTERNATIVO
	PROIBIDO CIRCULAR A MAIS 30		BAIXA DE SINALIZAÇÃO
	SENTIDO PROIBIDO		PAINEL DE INFORMAÇÃO

Dono Obra Município do Entroncamento		Obra "Muro de Contenção de Terras e de Vedação, Reabilitação de Pavimentos e Passeio na Rua D. João de Castro - Loteamento 1/94"	
Entidade Executante EcoEdifica, Ambiente e Construções, S.A.		EcoEdifica Ambiente e Construções	
Local Rua D. João de Castro, Entroncamento			
Desenho Plano de Sinalização Temporária	Data 04/2020	Escala S/E	EXECUÇÃO 1.0